DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

DATA REALIZAÇÃO: 14/12/2023 14:19 - DATA IMPRESSÃO: 23/01/2024 10:56

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	QUILOMETRAGEM:	52479 KM
Nº CHASSI:		COR:	CINZA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2022
MARCA:	FIAT	ANO MODELO:	2022
MODELO:	CRONOS DRIVE 1.3	SITUAÇÃO CHASSI:	CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	175 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA / MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3
COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

CHASSI

MOTOR

DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA

DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA

TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1332	DATA DI:
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT:	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT: 155	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 107	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99	1992	Veículo	Inexistente, Cronos,
Fabricante	FIAT	Versão	Inexistente
Localização da Fábrica	Inexistente	Numero de Serie	Numero de serie nao numerico
País	Argentina	Ano Fabr/Mod a partir de 99	2022
Região Geográfica	AMÉRICA DO SUL	cc Motor	Inexistente
Sem Significado	Inexistente	Combustível	Inexistente
cc Motor	Inexistente		

HODÔMETRO

ADICIONAL 1

ADICIONAL 2

ADICIONAL 3

ADICIONAL 4

CAIXA DE CÂMBIO

GRAVAÇÃO DOS VIDROS

ETIQUETA ETA

COMPARTIMENTO DO MOTOR

PAINEL DE INSTRUMENTO

LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)

LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo:
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI:
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO: VERDE (Conforme) | AMARELO (Conforme com Observações) | VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
	EMPLACAMENTO	UF: MG		
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
	QTD DE PROPRIETÁRIOS	1	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	CONSTA OCORRÊNCIA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

	CRLV	NADA CONSTA
	PLACAS	NADA CONSTA
	VIDROS	NADA CONSTA
	CHASSI	NADA CONSTA
	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 52479

HISTÓRICO DE RECALL

RECALL FIAT 08/12/2022 TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL RECALL TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS: PULSE ANO MODELO: 2022 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): NYZ00278 A NYZ32524 VEÍCULOS: ARGO ANO MODELO: 2022 E 2023 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): NYL77729 A NYM08850 VEÍCULOS: CRONOS ANO MODELO: 2022 E 2023 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): NU195621 A PU231247 VEÍCULOS: FIORINO ANO MODELO: 2022 E 2023 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): N9200559 A P9214607 VEÍCULOS: MOBI ANO MODELO: 2022 E 2023 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): NY784137 A PY817560 VEÍCULOS: NOVA STRADA ANO MODELO: 2022 CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS (NÚMERO DE CHASSIS NÃO SEQUENCIAIS – ÚLTIMOS 8 DÍGITOS): NYW76978 A NYX64486 A FCA - FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS DA MARCA FIAT, MODELO PULSE, ARGO, CRONOS, MOBI, NOVA STRADA E

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP 78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo:
Consulta: [redacted]
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA

PAINEL DIANTEIRO


TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA

TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA


LONGARINA DIREITA

LONGARINA ESQUERDA

ALMA DO PARA-CHOQUE

PAINEL CORTA-FOGO

COLUNA DIANTEIRA

COLUNA CENTRAL

COLUNA TRASEIRA

CAIXA DE AR

PAINEL TRASEIRO

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP 78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA

CAIXA DO ESTEPE

COLUNA DIANTEIRA

COLUNA TRASEIRA

COLUNA CENTRAL

CAIXA DE AR

ASSOALHO DO PORTA MALAS

ASSOALHO CENTRAL

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA


TETO

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA

CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
ESTRUTURA

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA

CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
PINTURA

Parceiro Comercial: COMETA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 14/12/2023 14:19
Data Impressão: 23/01/2024 10:56

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

N° CHASSI: [redacted]
N° MOTOR:
PLACA: MG
MARCA:FIAT
MODELO: CRONOS DRIVE 1.3

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2022
ANO MODELO:2022
SITUAÇÃO CHASSI:CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)

VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
[redacted]

Data da Realização
14/12/2023 17:34

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

JOSIAS LAIER NOGUEIRA ME
15443948000199 - RUA DAS PRIMAVERAS, 5122
JARDIM DAS PRIMAVERAS - SINOP / MT- CEP78550000 - TEL.: 66 35150333
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekra.com - www.dekra.com.br