





DATA REALIZAÇÃO: 30/11/2023 14:23 - DATA IMPRESSÃO: 23/01/2024 11:21

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:   
 Nº CHASSI:   
 Nº MOTOR:   
 PLACA:   
 MARCA: CHEV  
 MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

QUILOMETRAGEM: 59055 KM  
 COR: BRANCA  
 COMBUSTIVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2021  
 ANO MODELO: 2021  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL



CONFORME COM  
OBSERVAÇÃO

175



### SITUAÇÃO GERAL

|   |                          |           |
|---|--------------------------|-----------|
| ✓ | CONFORME                 | 175 ITENS |
| ! | CONFORME(COM OBSERVAÇÃO) | 2 ITENS   |
| ✗ | NÃO CONFORME             | 0 ITENS   |

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: CSVS EMITIDOS (APARTIR DE 2016): NÃO HÁ EMISSÃO DO DOCUMENTO \* \* \* NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
 E-MAIL: \*\*\*\*\*  
 CPF: \*\*\*\*\*  
 TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]  
 Nº MOTOR: [REDACTED]  
 PLACA: MG  
 MARCA: CHEV  
 MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

COR: BRANCA  
 COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
 ANO FABRICAÇÃO: 2021  
 ANO MODELO: 2021  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: \*\*\*\*\*  
 MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE  
 TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
 NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
 MONTAGEM:  
 POTÊNCIA: 80

CILINDRADAS: 1000  
 PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
 NÚMERO DE EIXOS:  
 CMT  
 PBT: 140  
 CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
 NÚMERO DI:  
 DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
 IDENT. PROPRIETÁRIO  
 REVENDEDOR DISTRIB.  
 ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)


Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021  
 cc Motor 1.0 (80cv),  
 Combustível BI-COMBUSTIVEL  
 Fabricante GENERAL MOTORS  
 Localização da Fábrica SAO CAETANO DO SUL  
 País Brasil

Região Geográfica  
 Sem Significado  
 Tipo da Carroceria  
 Veículo  
 Versão

América do Sul  
 Sem Significado  
 Sedan  
 Agile, Joy Plus, Onix, Prisma,...  
 Plus Joy Black



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7




ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



ADICIONAL 10



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

## DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: \*\*\*\*\*  
MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE  
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMÓVEL  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 80

CILINDRADAS: 1000  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EXOS:  
CMT  
PBT: 140  
CAPACIDADE DE CARGA:

DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

## DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021  
cc Motor 1.0 (80cv),  
Combustível BI-COMBUSTIVEL  
Fabricante GENERAL MOTORS  
Localização da Fábrica SAO CAETANO DO SUL  
País Brasil

Região Geográfica  
Sem Significado  
Tipo da Carroçaria  
Veículo  
Versão

América do Sul  
Sem Significado  
Sedan  
Agile, Joy Plus, Onix, Prisma,...  
Plus Joy Black



ETIQUETA ET




COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                         |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | Nº CHASSI: [REDACTED]<br>Nº MOTOR: [REDACTED]<br>PLACA: MG [REDACTED]<br>MARCA: CHEV<br>MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK | COR: BRANCA<br>COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2021<br>ANO MODELO: 2021<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

### MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

|  | PESQUISAS EM BASES DE DADOS                | NADA CONSTA |                                              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                   | LICENCIAMENTO / DPVAT                      | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA                         | NADA CONSTA |
|                                                                                   | EMPLACAMENTO                               | UF: MG      |                                              |             |
|                                                                                   | MULTAS / IPVA                              | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO                       | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO JUDICIAL                         | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL) | NADA CONSTA |
|                                                                                   | ARRENDAMENTO                               | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO CRLV                               | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA                   | NADA CONSTA | RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO              | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO BLOQUEIO                         | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV     | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS           | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS                       | QTD: 1      |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO                           | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO           | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO                   | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RESTRIÇÃO PENHORA                          | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR                         | NADA CONSTA |
|                                                                                   | ROUBO E FURTO (EM ABERTO)                  | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA?                          | NÃO         |
|                                                                                   | ALIENAÇÃO                                  | NADA CONSTA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS                 | NÃO         |
|                                                                                   | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)                | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)          | NADA CONSTA |
|                                                                                   | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)                | NADA CONSTA | RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)          | NADA CONSTA |
|                                                                                   | QTD DE PROPRIETÁRIOS                       | 1           | RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)  | NADA CONSTA |
|                                                                                   | RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO            | NADA CONSTA | RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)          | NADA CONSTA |

### MODULO - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CRLV                      | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | PLACAS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | VIDROS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | CHASSI                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | NR. DO MOTOR              | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | DATA DE PEÇAS             | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2                                                                                                                                                                                 |
|  | CINTO DE SEGURANÇA        | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | AIRBAG/ABS                | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
|  | QUILOMETRAGEM             | NADA CONSTA - KM: 59055                                                                                                                                                                          |

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | N° CHASSI: [REDACTED]<br>N° MOTOR: [REDACTED]<br>PLACA: MG [REDACTED]<br>MARCA: CHEV<br>MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK<br>COR: BRANCA<br>COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA<br>ANO FABRICAÇÃO: 2021<br>ANO MODELO: 2021<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA

|                                                                                  |                               |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|  | ESTRUTURA                     | TETO     |
| <b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b>                                               |                               |          |
|                                                                                  | PAINEL DIANTEIRO              | OK       |
|                                                                                  | TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA  | OK       |
|                                                                                  | TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA | OK       |
|                                                                                  | LONGARINADIREITA              | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA  | OK       |
|                                                                                  | LONGARINAESQUERDA             | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA | OK       |
|                                                                                  | ALMADO PARA-CHOQUE            | OK       |
|                                                                                  | PAINEL CORTA-FOGO             | OK       |
|                                                                                  | OBSERVAÇÃO                    |          |
| <b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>                                                |                               |          |
|                                                                                  | COLUNADIANTEIRA               | OK       |
|                                                                                  | COLUNACENTRAL                 | OK       |
|                                                                                  | COLUNATRASEIRA                | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE AR                    | OK       |
|                                                                                  | OBSERVAÇÃO                    |          |
| <b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>                                                |                               |          |
|                                                                                  | PAINEL TRASEIRO               | OK       |
|                                                                                  | CAIXADO ESTEPE                | OK       |
|                                                                                  | LONGARINATRASEIRAESQUERDA     | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA  | OK       |
|                                                                                  | LONGARINATRASEIRADIREITA      | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE RODATRASEIRADIREITA   | OK       |
|                                                                                  | OBSERVAÇÃO                    |          |
| <b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>                                                 |                               |          |
|                                                                                  | COLUNADIANTEIRA               | OK       |
|                                                                                  | COLUNATRASEIRA                | OK       |
|                                                                                  | COLUNACENTRAL                 | OK       |
|                                                                                  | CAIXADE AR                    | OK       |
|                                                                                  | OBSERVAÇÃO                    |          |
| <b>TETO</b>                                                                      |                               |          |
|                                                                                  | TETO                          | REPARADO |
| <b>ASSOALHO</b>                                                                  |                               |          |
|                                                                                  | ASSOALHO DO PORTAMALAS        | OK       |
|                                                                                  | ASSOALHO CENTRAL              | OK       |

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MG [REDACTED]  
MARCA: CHEV  
MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2021  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: 9BGKD69U0MB250613  
Nº MOTOR: MAA029822  
PLACA: MG RTD2F76  
MARCA: CHEV  
MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2021  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNA TRASEIRA



COLUNA CENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS



ASSOALHO CENTRAL




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODADIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODADIANTEIRA ESQUERDA

**DADOS DO CLIENTE**CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\***DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MG [REDACTED]  
MARCA: CHEV  
MODELO: ONIX PLUS JOY BLACKCOR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2021  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO**LEGENDA DE AVALIAÇÃO**VERDE  
(Conforme)AMARELO  
(Conforme com Observações)VERMELHO  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MG [REDACTED]  
MARCA: CHEV  
MODELO: ONIX PLUS JOY BLACK

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA  
ANO FABRICAÇÃO: 2021  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

**TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA**

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)



PINTURA

**TETO VERMELHO, PEÇAS TRASEIRAS EM VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO**

**TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS**



**TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)**



|                    |                  |                    |  |
|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Nome do Cliente    | *****            | Parceiro Comercial |  |
| Data da Realização | 30/11/2023 18:23 | Nº da Placa        |  |
|                    |                  | Nº do Laudo        |  |

PRODUTO SELECIONADO **DEKRACAUTELAR COMPINTURA**

| PORTFÓLIO DE PRODUTOS    | MÓDULOS AVALIADOS |           |         |                       |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------|-----------------------|
|                          | IDENTIFICAÇÃO     | ESTRUTURA | PINTURA | ESTADO DE CONSERVAÇÃO |
| DEKRACAUTELAR            | ✓                 | ✓         |         |                       |
| DEKRACAUTELAR COMPINTURA | ✓                 | ✓         | ✓       |                       |
| DEKRAGARANTIDO           | ✓                 | ✓         | ✓       | ✓                     |