




DATA REALIZAÇÃO: 17/08/2023 07:49 - DATA IMPRESSÃO: 23/01/2024 11:32

### DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:   
 Nº CHASSI:   
 Nº MOTOR:   
 PLACA:   
 MARCA: FIAT  
 MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

QUILOMETRAGEM: 89253 KM  
 COR: BRANCA  
 COMBUSTIVEL: DIESEL  
 ANO FABRICAÇÃO: 2020  
 ANO MODELO: 2021  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### PARECER FINAL



CONFORME

177



### SITUAÇÃO GERAL



CONFORME

177 ITENS



CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)

1 ITENS



NÃO CONFORME

0 ITENS

### IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

### ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

### HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

### ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.  
 - ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MT  
MARCA: FIAT  
MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2020  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

### DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: \*\*\*\*\*  
MUNICÍPIO: CACERES  
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 170

CILINDRADAS: 1956  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EIXOS:  
CMT: 330  
PBT: 290  
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

### DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021  
cc Motor 2.0 (170cv),  
Combustível Diesel  
Fabricante FIAT  
Localização da Fábrica Goiana - PE  
País Brasil

Região Geográfica  
Tipo da Carroçaria  
Veículo  
Versão

América do Sul  
Pick-up  
Toro,  
Freedom



HODÔMETRO



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



ADICIONAL 6



ADICIONAL 7



ADICIONAL 8



ADICIONAL 9



CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS

## DADOS DE REGISTRO DO VEICULO

RENAVAM: \*\*\*\*\*  
MUNICÍPIO: CACERES  
TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE  
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5  
MONTAGEM:  
POTÊNCIA: 170

CILINDRADAS: 1956  
PROCEDÊNCIA: NACIONAL  
NÚMERO DE EIXOS:  
CMT: 330  
PBT: 290  
CAPACIDADE DE CARGA:


DATA DI:  
NÚMERO DI:  
DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:  
IDENT. PROPRIETÁRIO  
REVENDEDOR DISTRIB.  
ORIGEM: NACIONAL

## DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)

Ano Fabr/Mod a partir de 99 2021  
cc Motor 2.0 (170cv),  
Combustível Diesel  
Fabricante FIAT  
Localização da Fábrica Goiana - PE  
País Brasil

Região Geográfica  
Tipo da Carroçaria  
Veículo  
Versão

América do Sul  
Pick-up  
Toro,  
Freedom



ETIQUETA ET



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                         |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | Nº CHASSI: [REDACTED]<br>Nº MOTOR: [REDACTED]<br>PLACA: MT [REDACTED]<br>MARCA: FIAT<br>MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4 | COR: BRANCA<br>COMBUSTÍVEL: DIESEL<br>ANO FABRICAÇÃO: 2020<br>ANO MODELO: 2021<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

|  | PESQUISAS EM BASES DE DADOS                 | NADA CONSTA |                                               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                  | LICENCIAMENTO / DPVAT                       | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO TRIBUTÁRIA                         | NADA CONSTA |
|                                                                                  | EMPLACAMENTO                                | UF: MT      |                                               |             |
|                                                                                  | MULTAS / IPVA                               | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO DE AVERBAÇÃO                       | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO JUDICIAL                         | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL) | NADA CONSTA |
|                                                                                  | ARRENDAMENTO                                | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO CRLV                               | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA                   | NADA CONSTA | RESTRICÇÃO DE VEICULO APREENDIDO              | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO BLOQUEIO                         | NADA CONSTA | DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV      | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS           | NADA CONSTA | HISTORICO DE CONSULTAS                        | QTD: 1      |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO | NADA CONSTA | RESERVA DE DOMINIO                            | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO           | NADA CONSTA | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO                    | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RESTRICÇÃO PENHORA                          | NADA CONSTA | DUPLICIDADE DE MOTOR                          | NADA CONSTA |
|                                                                                  | ROUBO E FURTO (EM ABERTO)                   | NADA CONSTA | POSSUI LAUDO DEKRA?                           | NÃO         |
|                                                                                  | ALIENAÇÃO                                   | NADA CONSTA | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS                  | NÃO         |
|                                                                                  | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)                 | NADA CONSTA | OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)           | NADA CONSTA |
|                                                                                  | OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)                 | NADA CONSTA | RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)           | NADA CONSTA |
|                                                                                  | QTD DE PROPRIETÁRIOS                        | 1           | RESTRICÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)  | NADA CONSTA |
|                                                                                  | RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO             | NADA CONSTA | RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)           | NADA CONSTA |

## MODULO - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                    |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CRLV                      | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | PLACAS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | VIDROS                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | CHASSI                    | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | NR. DO MOTOR              | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | DATA DE PEÇAS             | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | QTD ETIQUETAS: 2                                                                                                                                                                                 |
|  | CINTO DE SEGURANÇA        | NADA CONSTA                                                                                                                                                                                      |
|  | AIRBAG/ABS                | OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. |
|  | QUILOMETRAGEM             | NADA CONSTA - KM: 89253                                                                                                                                                                          |

| DADOS DO CLIENTE                                                 | DADOS DO VEICULO (DENATRAN)                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLIENTE: *****<br>E-MAIL: *****<br>CPF: *****<br>TELEFONE: ***** | N° CHASSI: [REDACTED]<br>N° MOTOR: [REDACTED]<br>PLACA: MT- [REDACTED]<br>MARCA: FIAT<br>MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4<br>COR: BRANCA<br>COMBUSTÍVEL: DIESEL<br>ANO FABRICAÇÃO: 2020<br>ANO MODELO: 2021<br>SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO |

LEGENDA DE AVALIAÇÃO  
 VERDE (Conforme)
  AMARELO (Conforme com Observações)
  VERMELHO (Não Conforme)

## MODULO - ESTRUTURA

| ✓                                  | ESTRUTURA                        | NADA CONSTA |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA</b> |                                  |             |
|                                    | PAINEL DIANTEIRO                 | OK          |
|                                    | TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA     | OK          |
|                                    | TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA    | OK          |
|                                    | LONGARINA DIREITA                | OK          |
|                                    | CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA  | OK          |
|                                    | LONGARINA ESQUERDA               | OK          |
|                                    | CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA | OK          |
|                                    | ALMADO PARA-CHOQUE               | OK          |
|                                    | PAINEL CORTA-FOGO                | OK          |
|                                    | OBSERVAÇÃO                       |             |
| <b>ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO</b>  |                                  |             |
|                                    | COLONA DIANTEIRA                 | OK          |
|                                    | COLONA CENTRAL                   | OK          |
|                                    | COLONA TRASEIRA                  | OK          |
|                                    | CAIXA DE AR                      | OK          |
|                                    | OBSERVAÇÃO                       |             |
| <b>ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA</b>  |                                  |             |
|                                    | PAINEL TRASEIRO                  | OK          |
|                                    | CAIXA DO ESTEPE                  | OK          |
|                                    | LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA      | OK          |
|                                    | CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA  | OK          |
|                                    | LONGARINA TRASEIRA DIREITA       | OK          |
|                                    | CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA   | OK          |
|                                    | OBSERVAÇÃO                       |             |
| <b>ESTRUTURA DO LADO DIREITO</b>   |                                  |             |
|                                    | COLONA DIANTEIRA                 | OK          |
|                                    | COLONA TRASEIRA                  | OK          |
|                                    | COLONA CENTRAL                   | OK          |
|                                    | CAIXA DE AR                      | OK          |
|                                    | OBSERVAÇÃO                       |             |
| <b>TETO</b>                        |                                  |             |
|                                    | TETO                             | OK          |
| <b>ASSOALHO</b>                    |                                  |             |
|                                    | ASSOALHO DO PORTAMALAS           | OK          |
|                                    | ASSOALHO CENTRAL                 | OK          |

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MT [REDACTED]  
MARCA: FIAT  
MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2020  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



PAINEL DIANTEIRO



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



LONGARINA DIREITA



LONGARINA ESQUERDA



ALMADO PARA-CHOQUE



PAINEL CORTA-FOGO



COLUNA DIANTEIRA



COLUNA CENTRAL



COLUNA TRASEIRA



CAIXA DE AR



PAINEL TRASEIRO

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: \*\*\*\*\*  
Nº MOTOR: \*\*\*\*\*  
PLACA: MT \*\*\*\*\*  
MARCA: FIAT  
MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2020  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
(Conforme)



AMARELO  
(Conforme com Observações)



VERMELHO  
(Não Conforme)

## FOTOS / ESTRUTURA



CAIXADO ESTEPE



COLUNADIANTEIRA



COLUNATRASEIRA



COLUNACENTRAL



CAIXA DE AR



ASSOALHO DO PORTA MALAS



ASSOALHO CENTRAL



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TETO



CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA

**DADOS DO CLIENTE**

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

**DADOS DO VEICULO (DENATRAN)**

Nº CHASSI: [REDACTED]  
Nº MOTOR: [REDACTED]  
PLACA: MT  
MARCA: FIAT  
MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

COR: BRANCA  
COMBUSTÍVEL: DIESEL  
ANO FABRICAÇÃO: 2020  
ANO MODELO: 2021  
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

**LEGENDA DE AVALIAÇÃO****VERDE**  
(Conforme)**AMARELO**  
(Conforme com Observações)**VERMELHO**  
(Não Conforme)**FOTOS / ESTRUTURA**

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA

### DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
 E-MAIL: \*\*\*\*\*  
 CPF: \*\*\*\*\*  
 TELEFONE: \*\*\*\*\*

### DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]  
 Nº MOTOR: [REDACTED]  
 PLACA: MT [REDACTED]  
 MARCA: FIAT  
 MODELO: TORO FREEDOM AT9 D4

COR: BRANCA  
 COMBUSTÍVEL: DIESEL  
 ANO FABRICAÇÃO: 2020  
 ANO MODELO: 2021  
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

### TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE  
 (Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO  
 (Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO  
 (Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



### TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: \*\*\*\*\*  
E-MAIL: \*\*\*\*\*  
CPF: \*\*\*\*\*  
TELEFONE: \*\*\*\*\*

## DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº chassi: [REDACTED]  
Nº motor: [REDACTED]  
Placa: MT [REDACTED]  
Marca: FIAT  
Modelo: TORO FREEDOM AT9 D4

Cor: Branca  
Combustível: DIESEL  
Ano fabricação: 2020  
Ano modelo: 2021  
Situação chassi: CIRCULACAO

## IMPORTANTE

Este laudo não tem caráter pericial e, portanto, não substitui a perícia criminalística oficial. As informações constantes neste laudo têm validade apenas para o exato momento de sua realização, limitando-se a verificar visualmente a identificação, a estrutura do veículo, a conformidade da pintura com os padrões originais, e o funcionamento aparente de acessórios, com a indicação das não conformidades destes itens diagnosticadas pelo vistoriador. **Este laudo não verifica sinais de alagamento no veículo.**

Esta empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à emissão deste laudo, nem em seus sinais indicativos, agregados, motor, pintura, estrutura, acessórios e em seu estado de conservação. A DEKRA utiliza em seus processos de vistoria, consultas na base CHECKAUTO. A responsabilidade da CHECKAUTO limita-se a prestar informações sobre veículos automotores registradas nas bases públicas e privadas detentoras das informações.

A CHECKAUTO não é responsável pelas informações inseridas na sua base de dados já que são oriundas de consulta a bases públicas e privadas sobre as quais não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentadas em tais bases consultadas. A CHECKAUTO é uma ferramenta de auxílio para compradores e vendedores na decisão de realização do negócio jurídico, não avalizando ou assegurando a regularidade e licitude da transação. A decisão sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo cliente e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CHECKAUTO não participa. De mesma forma não se responsabiliza por informações incorretas, faltantes, ou divergentes de bases públicas e outra que não detenha as informações, bem como pela eventual não inclusão de algum dado do veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados em qualquer uma das consultas oferecidas. A CHECKAUTO não detém acesso e meios para a obtenção advinda do RENAJUD.

**Registro do Veículo – Estadual:** O sistema informa o Registro do veículo na base de dados do DETRAN, com todos os dados cadastrais no estado em que está licenciado, além de informar também restrições, roubo e furto em aberto, débitos existentes de IPVA, seguro DPVAT, licenciamento e multas, desde que disponibilizados pelo DETRAN, visto que no Brasil existem diversos órgãos autuadores, cenário que dificulta a busca pelas informações, podendo existir casos de multas não informados ao DETRAN ou RENAINF, assim orientamos que na compra do veículo seja realizado um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

**Oferta em Leilão:** O cliente deve utilizar as informações de oferta em leilão com caráter informativo no seu processo de negociação. A CHECKAUTO consulta bases de empresas terceiras de oferta em leilão, nas quais registra-se se o veículo fora ofertado na modalidade de leilão, não necessariamente tendo sido comercializado na ocasião. Devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Remarketing:** Corresponde a eventos internos e fechados onde os veículos são ofertados por maior lance. Esta informação é fornecida pela CHECKAUTO, a qual verifica nas bases especializadas consultadas se existe algum registro de Remarketing, porém devido à inexistência de um registro nacional unificado dessas ofertas, bem como ao tempo necessário para a coleta e processamento destes dados, a coleta desta informação está sujeita a falhas.

**Critério de avaliação das seguradoras:** As companhias de seguro, financeiras e outras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não na realização dos negócios. Porém, exclusivamente para finalidade de seguradoras e financeiras, a informação de leilão possui parecer de caráter informativo, gerando apenas um apontamento da informação de leilão, se disponível.

**Mecânica, Elétrica e transmissão:** Neste Laudo NÃO verificamos itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios, nem nenhum outro item que não tenha sido discriminado como verificado no laudo.

**Air-Bag, Controle de tração e estabilidade:** Não nos responsabilizamos por defeitos, fraude ou falta de equipamento nos sistemas de air-bag, controle de tração, estabilidade e outros itens que requerem uma avaliação técnica. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente através da observação do painel de instrumentos do veículo.

**Módulo de Pintura:** Neste módulo NÃO apontamos riscos e amassados aparentes na pintura, apenas verificamos a qualidade da pintura, por meio da medição da espessura da camada de tinta sobre partes metálicas da carroceria.

**Numeração da Caixa de câmbio:** A verificação da numeração e indícios de adulteração na caixa de câmbio, ocorrem a vista desarmada somente quando aparente, ou seja, sem a necessidade de desmonte de peças. Com relação ao confronto da numeração, o mesmo somente será analisado quando disponível pelo fornecedor.

**Registro de quilometragem:** o histórico de quilometragem é consultado junto as bases de dados sendo os dados advindos de vistorias ou outros serviços realizados nos veículos onde a coleta da informação de km do veículo é realizada. Essa é a fonte de informação de quilometragem utilizada, de forma que, se o veículo nunca passou por uma vistoria ou outro serviço onde tenhamos acesso a informação, não constará a informação de registro de quilometragem para aquele veículo. A quilometragem informada é obtida pela coleta do número no painel do veículo no momento da vistoria ou do serviço realizado, não possuindo meios de aferir a consistência desta informação, disponibilizando-a exatamente como constava no hodômetro no momento da sua coleta e não se responsabilizando por eventual adulteração deste equipamento.

AS IMAGENS E OS DADOS VEICULARES NÃO IDENTIFICÁVEIS DE PESSOAS NATURAIS COLETADOS DURANTE A VISTORIA INTEGRARÃO BANCO DE DADOS PERMANENTE DE TITULARIDADE DA DEKRA, E SERÁ UTILIZADO PARA HISTÓRICOS VEICULARES E GERAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS QUE PERMITIRÃO AÇÕES E PROJETOS VISANDO À CONCEPÇÃO E MELHORIA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO GRUPO DEKRA QUE TENHAM POR FINALIDADE A REDUÇÃO DE RISCO EM PROCESSOS RELACIONADOS A VEÍCULOS E SEGURANÇA NO SETOR AUTOMOTIVO.

Assinatura cliente

Assinatura vistoriador  
16850 - Rafael Campos Caetano

# #CompraSegura

Com apenas 3 passos,  
a DEKRA te ajuda a comprar com mais segurança:

1

Antes de fechar negócio, faça uma vistoria DEKRA com mais de 150 itens avaliados.

[dekra.com.br/comprasegura](http://dekra.com.br/comprasegura)

Fechou negócio?

2

Agora, localize o Posto DEKRA mais próximo e faça a Vistoria de Transferência, com 5% de desconto. Aproveite!

[dekra.com.br/posto](http://dekra.com.br/posto)

3

Pronto!

Evite dor de cabeça.  
Faça uma compra segura.



\*Faça a vistoria obrigatória - DETRAN,  
em até 30 dias.

Compre com mais segurança



DEKRA  
Sua Segurança.

Baixe o Checkauto app  
e tenha mais segurança  
na hora de comprar, manter  
e vender seu carro!



[www.checkauto.com.br/app](http://www.checkauto.com.br/app)



ACABOU DE COMPRAR UM CARRO?

Aproveite e ganhe 5% de desconto na  
**Vistoria de Transferência**

OBRIGATÓRIA - DETRAN

Vistoria deve ser feita em 30 dias.

Não deixe para a última hora. Regularize a documentação do seu veículo.  
**Peça ao Vistoriador!**

\*Promoção não cumulativa, válida por tempo indeterminado, pode ser alterada sem prévio aviso. O desconto é válido por 60 dias após a vistoria.

DEKRA  
Sua Segurança.